



**บทเรียนที่**

**5**

# งานร่าง แบบงาน



## สาระสำคัญ

งานร่างแบบมีความสำคัญมากในงานฝึกฝีมือ การจะทำงานให้ได้ขนาดรูปร่างและตำแหน่งที่ถูกต้อง ต้องมีการร่างแบบที่ดีและถูกต้อง งานร่างแบบจึงหมายถึง การถ่ายทอดขนาด รูปร่างจากแบบงานทั้งที่เป็น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นกลม และจุดลงบนพื้นที่ผิววัสดุที่จะนำมาผลิตเป็นชิ้นงานที่ต้องการ ด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ หลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน



## สาระการเรียนรู้

- 1 ความหมายของงานร่างแบบ
- 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ร่างแบบ



## ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับบทเรียน

ประยุกต์และเลือกใช้วิธีการร่างแบบ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ร่างแบบ เพื่อนำไปใช้ร่างแบบงานตะไบขึ้นรูปชิ้นงานได้เหมาะสม ถูกต้องกับลักษณะงานตามหลักการ บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ร่างแบบ



## สมรรถนะประจำบทเรียน

- 1 แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ร่างแบบตามหลักการ
- 2 ร่างแบบชิ้นงานตามแบบสั่งงาน (ใบงานภาคผนวก)
- 3 แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียด รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม



## จุดประสงค์การเรียนรู้

- 1 อธิบายความหมายของงานร่างแบบได้
- 2 บอกชนิดของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานร่างแบบได้ถูกต้อง
- 3 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานร่างแบบได้ถูกต้อง
- 4 ร่างแบบชิ้นงานได้ถูกต้อง (ใบงานภาคผนวก)
- 5 ตระหนักถึงความปลอดภัย ประณีต เรียบร้อย ละเอียด รอบคอบ และสะอาด ในการปฏิบัติงานร่างแบบ
- 6 ประยุกต์ใช้วิธีการ เครื่องมือและอุปกรณ์ร่างแบบในการร่างแบบชิ้นงานได้





## 1. ความหมายของงานร่างแบบ

งานร่างแบบ หมายถึง การถ่ายทอดขนาด รูปร่าง จากแบบงานทั้งที่เป็นเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นกลม และจุด ลงบนพื้นที่ผิววัสดุที่จะนำมาผลิตเป็นชิ้นงานที่ต้องการ เพื่อให้ทราบขอบเขตของชิ้นงานทำให้ผลิตชิ้นงานได้ขนาด และรูปร่างตามต้องการ สามารถนำไปใช้งานได้และทำให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติและเลือกใช้เครื่องมือได้ถูกต้องเหมาะสม




## 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ร่างแบบ

เครื่องมือที่ใช้ในการร่างแบบในงานฝึกฝีมือที่ควรรู้จัก ได้แก่

**2.1 แท่นระดัด หรือโต๊ะระดัด (Surface Plate)** โดยทั่วไปทำจากเหล็กหล่อ หรือหินแกรนิต มีหลายขนาด จะมีผิวเรียบไต่ระดับ ใช้สำหรับรองรับชิ้นงาน และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อร่างแบบ

**2.2 เหล็กแท่งฉาก (Angle Plate)** มีรูปร่างเป็นฉากรูปตัวแอล (L) ใช้ในการประคองชิ้นงานให้อยู่ในแนวตั้งเพื่อร่างแบบงาน อาจมีแคลมป์ช่วยจับยึดชิ้นงานเพื่อความสะดวกในการร่างแบบ




รูปที่ 5.2 เหล็กแท่งฉาก

**2.3 วี-บล็อก (V-Block)** มีรูปร่างเป็นร่องตัววี (V) ใช้สำหรับรองรับชิ้นงานกลมอาจจะมีแคลมป์ช่วยจับยึดชิ้นงานบนร่องวี-บล็อก ด้านข้างอาจมีการกัดร่องฉากไว้




รูปที่ 5.1 แท่นระดัด




รูปที่ 5.3 วี-บล็อก

**2.4** แคลมป์ (Clamp) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจับยึดชิ้นงาน มีหลายชนิด




รูปที่ 5.4 แคลมป์ชนิดต่าง ๆ

**2.5** เหล็กขีด (Scriber) เป็นเหล็กคาร์บอนชุบแข็งโดยมีปลายแหลมประมาณ 10-15 องศา ใช้สำหรับขีดเส้นร่างแบบชิ้นงาน การลับปลายควรลับด้วยหินน้ำมัน




รูปที่ 5.5 เหล็กขีด

**2.6** วงเวียน (Dividers) เป็นเหล็กชุบแข็ง ใช้สำหรับร่างแบบที่เป็นวงกลม ส่วนโค้ง ใช้สำหรับแบ่งเป็นส่วน ๆ ใช้ในการถ่ายขนาด



รูปที่ 5.6 ส่วนประกอบของวงเวียนและการใช้งาน


**2.7** วงเวียนขาอหรือวงเวียนขาเดียว (Hermaphrodite Caliper) เป็นวงเวียนที่มีขาตรงข้างหนึ่ง อีกข้างเป็นขาอ ใช้สำหรับประกบกับขอบชิ้นงานในการร่างแบบทำให้ขีดเส้นขนานกับขอบชิ้นงานมีระยะห่างเท่า ๆ กัน




รูปที่ 5.7 ส่วนประกอบของวงเวียนขาอและการใช่วงเวียนขาอร่างแบบงานแบบต่าง ๆ



**2.8** วงเวียนเลื่อน (Trammel) เป็นวงเวียนที่ใช้เขียนวงกลมขนาดใหญ่ และยังใช้สำหรับขีดหรือวัดระยะห่างได้




รูปที่ 5.8 วงเวียนเลื่อน




รูปที่ 5.9 การใช้วงเวียนเลื่อนเขียนวงกลม

**2.9** เหล็กตอกร่างแบบ (Prick Punch) เป็นเหล็กชุบแข็งที่มีมุมรวมปลายประมาณ 30 องศา ใช้ตอกร่างแบบตามเส้นบนชิ้นงาน เพื่อทำให้เห็นแนวชัดเจน กรณีเส้นร่างแบบไม่ชัดหรือเส้นลบ




รูปที่ 5.10 เหล็กตอกร่างแบบ




รูปที่ 5.11 การใช้เหล็กตอกร่างแบบแนวเส้นตรง

**2.10** เหล็กตอกนำศูนย์ (Center Punch) เป็นเหล็กชุบแข็งเหมือนเหล็กตอกร่างแบบ แต่มีมุมรวมมากกว่า มีมุมรวมประมาณ 60-90 องศา ใช้สำหรับตอกนำศูนย์ก่อนเจาะรู




รูปที่ 5.12 เหล็กตอกนำศูนย์




รูปที่ 5.13 การใช้เหล็กตอกนำศูนย์ตอกตำแหน่งเจาะรู

**2.11** **น้ำยาร่างแบบ (Layout Dye)** เป็นน้ำยาที่ทาบนผิวโลหะก่อนร่างแบบ เพื่อให้ขีดเส้นแล้วเส้นมีความคมชัด เห็นได้ชัดเจน




รูปที่ 5.14 น้ำยาร่างแบบแบบทา




รูปที่ 5.15 น้ำยาร่างแบบแบบพ่น

**2.12** **บรรทัดเหล็ก (Steel Rule)** ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) มีขนาดความยาวหลายขนาดต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรและนิ้วอยู่คนละด้านของบรรทัดเหล็ก




รูปที่ 5.16 บรรทัดเหล็ก



รูปที่ 5.17 การใช้บรรทัดเหล็กร่างแบบงาน

**2.13** **ฉาก (Square)** นอกจากเป็นเครื่องมือตรวจสอบมุมของชิ้นงานแล้วยังใช้ในการร่างแบบงานได้ด้วย ฉากที่นิยมใช้ ได้แก่


1) **ฉากตาย (Solid Square)** เป็นฉากที่ใช้งานกันทั่วไป




รูปที่ 5.18 ฉากตายชนิดต่าง ๆ และการร่างแบบงาน



2) ฉากผสม (Combination Square) เป็นฉากอเนกประสงค์ สามารถใช้งานได้หลายอย่าง



รูปที่ 5.19 ส่วนประกอบของฉากผสม




รูปที่ 5.20 การใช้ฉากผสมและการร่างแบบงาน

**2.14 ไบวัตมุม (Angle Bevel Protractor)** เป็นเครื่องมือวัดมุมแบบครึ่งวงกลม มีมุม 180 องศา โดยมีขีดบอกทั้งสองทิศทาง คือ 0-180 องศา ทั้งทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา




**รูปที่ 5.21** ส่วนประกอบของไบวัตมุมและการร่างแบบงาน

**2.15 เวอร์เนียไฮเกจ (Vernier Height Gauge)** เป็นเกจที่ใช้สำหรับร่างแบบ เพื่อขีดเส้นขนานในแนวระดับมีขีดสเกลค่าความละเอียด วิธีการอ่านค่าเหมือนกับเวอร์เนียคาลิเปอร์



**รูปที่ 5.22** ส่วนประกอบของเวอร์เนียไฮเกจและการร่างแบบงาน

**2.16 ค้อน (Hammer)** ใช้สำหรับตอก เช่น ตอกสกัด ตอกเหล็กร่างแบบ เหล็กตอกนำศูนย์ ตอกตัวเลขรหัสประจำตัว



**รูปที่ 5.23** ค้อนและการใช้ค้อนตอกร่างแบบงาน



**2.17** ทัง (Anvil) เป็นเหล็กหล่อ ใช้สำหรับรองรับงานตอก งานตีต่าง ๆ เช่น รองรับการตอกนำศูนย์ ตอกเลขรหัสประจำตัว




ก) ทัง

ข) การตอกนำศูนย์ชิ้นงานบนทัง

**รูปที่ 5.24** ทังและการใช้งาน

**2.18** ขอช้าง (Surface Gauge) ขอช้างนอกจากจะใช้สำหรับตั้งศูนย์ในงานกลึงแล้วยังสามารถนำมาใช้ถ่ายขนาดได้ โดยการถ่ายขนาดจากบรรทัดเหล็ก แล้วนำไปร่างแบบชิ้นงานหรือจะถ่ายขนาดจากชิ้นงานไปยังบรรทัดเหล็กก็ได้

บทเรียนที่ 5



ก) ส่วนประกอบของขอช้าง

ข) การใช้ขอช้างถ่ายทอดขนาดจากฉากผสม

ค) การใช้ขอช้างถ่ายทอดขนาดจากบรรทัดเหล็ก

ด) การใช้ขอช้างร่างเส้นขนาน

e) การใช้ขอช้างร่างเส้นขนานศูนย์กลางวงกลม

**รูปที่ 5.25** ส่วนประกอบของขอช้างและการใช้ขอช้างร่างแบบงาน

### วิธีการถ่ายขนาดจากชุดฉากผสมด้วยขอช่าง

- ① ทำความสะอาดบรรทัดเหล็กและชุดหัวฉาก แล้วประกอบเข้าด้วยกัน
- ② ทำความสะอาด และตรวจดูสภาพความพร้อมขอช่าง โดยเฉพาะที่ฐานและเหล็กขีด
- ③ นำชุดหัวฉากและบรรทัดเหล็กตั้งบนแท่นระดับ ปรับให้บรรทัดเหล็กอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- ④ นำเหล็กขีดของขอช่างไปเทียบกับขีดที่ต้องการบนบรรทัดเหล็ก
- ⑤ นำเหล็กขีดไปขีดร่างแบบบนชิ้นงาน
- ⑥ ควรตรวจสอบการร่างแบบบนชิ้นงานอีกครั้ง ด้วยเครื่องมือวัดที่มีสเกลแบบต่าง ๆ เช่น บรรทัดเหล็ก เวอร์เนียคาลิเปอร์



## สรุปสาระสำคัญ

### 1. ความหมายของงานร่างแบบ

งานร่างแบบ หมายถึง การถ่ายทอดขนาด รูปร่าง จากแบบงานทั้งที่เป็นเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นกลม และจุด ลงบนพื้นที่ผิววัสดุที่จะนำมาผลิตเป็นชิ้นงานที่ต้องการ

### 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ร่างแบบ

- 2.1 แท่นระดับ หรือโต๊ะระดับ ใช้สำหรับรองรับชิ้นงาน และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อร่างแบบ
- 2.2 เหล็กแท่งฉาก ใช้ในการประกอบชิ้นงานให้อยู่ในแนวตั้ง
- 2.3 วิบลิ้อก ใช้สำหรับรองรับชิ้นงานกลมอาจจะมีแคลมป์ช่วยจับยึดชิ้นงาน
- 2.4 แคลมป์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจับยึดชิ้นงานมีหลายแบบ
- 2.5 เหล็กขีด ใช้ขีดเส้นร่างแบบชิ้นงาน
- 2.6 วงเวียน ใช้สำหรับร่างแบบที่เป็นวงกลม ส่วนโค้ง ใช้สำหรับแบ่งเป็นส่วน ๆ
- 2.7 วงเวียนขาอ หรือวงเวียนขาเดียว ใช้สำหรับประกบกับขอบชิ้นงานในการร่างแบบ
- 2.8 วงเวียนเลื่อน ใช้เขียนวงกลมขนาดใหญ่
- 2.9 เหล็กตอกร่างแบบ ใช้ตอกร่างแบบ
- 2.10 เหล็กตอกนำศูนย์ ใช้สำหรับตอกนำศูนย์ก่อนเจาะรู
- 2.11 ไม้ยาร่างแบบ เป็นไม้ยี่ห้อที่ทากร่างแบบ เพื่อขีดเส้นทำให้เส้นมีความคมชัด
- 2.12 บรรทัดเหล็ก ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม มีขนาดความยาวหลายขนาด



- 2.13 ฉาก เป็นเครื่องมือตรวจสอบมุมของชิ้นงานแล้วยังใช้ในการร่างแบบงาน ฉากที่ใช้ทั่ว ๆ ไป ได้แก่ ฉากตาย และฉากผสม
- 2.14 ไขวัดมุม เป็นเครื่องมือวัดมุมแบบครึ่งวงกลม มีมุม 180 องศา
- 2.15 เวอร์เนียไฮเกจ เป็นเกจที่ใช้สำหรับร่างแบบ
- 2.16 ค้อน ใช้สำหรับตอก เช่น ตอกสกัด ตอกเหล็กร่างแบบ
- 2.17 ทัง ใช้สำหรับรองรับงานตอก งานตีต่าง ๆ
- 2.18 ขอช้าง ใช้สำหรับตั้งศูนย์ในงานกลึง ใช้ถ่ายขนาดได้

### ABC คำศัพท์น่ารู้

1	Surface Plate	แท่นระดับ หรือโต๊ะระดับ
2	Angle Plate	เหล็กแท่งฉาก
3	Scriber	เหล็กขีด
4	Divider	วงเวียน
5	Hermaphrodite Caliper	วงเวียนขาจอ หรือวงเวียนขาเดียว
6	Trammel	วงเวียนเลื่อน
7	Prick Punch	เหล็กตอกร่างแบบ
8	Center Punch	เหล็กตอกนำศูนย์
9	Layout Dye	น้ำยาร่างแบบ
10	Angle Bevel Protractor	ไขวัดมุม
11	Anvil	ทั่ง
12	Surface Gauge	ขอช้าง



## แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนที่ 5

### ตอนที่ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความหมายของงานร่างแบบ

.....

.....

.....

2. แท่นระดับ หรือโต๊ะระดับ โดยทั่วไปทำจากวัสดุใด และใช้สำหรับงานอะไร

.....

.....

.....

3. จงเปรียบเทียบเหล็กแท่งฉาก (Angle Plate) และวี-บล็อก (V-Block) มีรูปร่างต่างกันอย่างไร และมีการใช้งานเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

.....

.....

.....

4. เหล็กตอกร่างแบบ (Prick Punch) เหล็กตอกนำศูนย์ (Center Punch) ต่างกันอย่างไร

.....

.....

.....

5. จงบอกส่วนประกอบของฉากผสม (Combination Square) มาอย่างน้อย 3 อย่าง

1. ....
2. ....
3. ....



## ตอนที่ 2 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. แทนระดับ หรือโต๊ะระดับ ใช้ทำหน้าที่อะไร
  - ก. เพื่อใช้เป็นระดับน้ำ
  - ข. เป็นโต๊ะจับยึดปากกาจับชิ้นงาน
  - ค. รองรับชิ้นงาน และเครื่องมือต่าง ๆ
  - ง. เพื่อใช้ตรวจสอบระดับของเครื่องจักรกล
2. วงเวียนเลื่อน (Trammel) คือวงเวียนที่มีลักษณะตรงกับข้อใด
  - ก. วงเวียนขาเดียว
  - ข. วงเวียนขนาดเล็ก
  - ค. วงกลมขนาดใหญ่
  - ง. วงเวียนแบ่งขนาดมุม
3. เหล็กแท่งฉาก (Angle Plate) ใช้ทำหน้าที่อะไร
  - ก. ใช้จับชิ้นงานกลม
  - ข. ใช้จับชิ้นงานทำมุม 45 องศา
  - ค. ใช้รองรับชิ้นงานที่มีรูปทรงพิเศษ
  - ง. ใช้ในการประคองชิ้นงานให้อยู่ในแนวตั้ง
4. เหล็กตอกที่มีมุมรวมประมาณ 90 องศา คือเหล็กตอกในข้อใด
  - ก. เหล็กขีดร่างแบบ
  - ข. เหล็กเจาะนำศูนย์
  - ค. เหล็กตอกนำศูนย์
  - ง. เหล็กตอกร่างแบบ
5. เหล็กตอกที่มีมุมรวมไม่เกิน 30 องศา คือเหล็กตอกในข้อใด
  - ก. เหล็กขีดร่างแบบ
  - ข. เหล็กเจาะนำศูนย์
  - ค. เหล็กตอกนำศูนย์
  - ง. เหล็กตอกร่างแบบ

## แบบทดสอบหลังเรียน บทเรียนที่ 5

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. งานร่างแบบ หมายถึงข้อความในข้อใด

- ก. การตะไบชิ้นงานให้ได้ตามแบบงาน
- ข. การปฏิบัติงานจนได้ชิ้นงานสำเร็จรูป
- ค. การตรวจสอบขนาดชิ้นงานขั้นสุดท้าย
- ง. การถ่ายทอดขนาด รูปร่าง ลงบนพื้นที่ผิวชิ้นงาน

2. วี-บล็อก เหมาะสำหรับรองรับชิ้นงานรูปทรงแบบใดมากที่สุด

- ก. ชิ้นงานทรงกระบอก
- ข. ชิ้นงานสามเหลี่ยม
- ค. ชิ้นงานห้าเหลี่ยม
- ง. ชิ้นงานหกเหลี่ยม

3. วงเวียนเลื่อน (Trammel) เหมาะสำหรับใช้งานในข้อใดมากที่สุด

- ก. เขียนเส้นแบ่งขนาดมุม
- ข. เขียนวงกลมขนาดเล็ก
- ค. เขียนวงกลมขนาดใหญ่
- ง. เขียนรูปเหลี่ยมขนาดเล็ก

4. อุปกรณ์จากรูปมีชื่อเรียกว่าอะไร



- ก. วี-บล็อก
- ข. เหล็กขนาน
- ค. แคลมป์ขนาน
- ง. เหล็กแท่งฉาก

5. จากรูปคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าอะไร



- ก. ซี-แคลมป์
- ข. แคลมป์ขนาน
- ค. เอฟ-แคลมป์
- ง. วี-แคลมป์

ใบมอบหมายงานที่  
5.1



<https://eqrco.de/a/6T4hC4>


แบบทดสอบ  
หลังเรียน



<https://eqrco.de/a/UMgV1>




6. จากรูปคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าอะไร



- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| ก. เหล็กขีดร่างแบบ | ข. เหล็กเจาะนำศูนย์ |
| ค. เหล็กตอกนำศูนย์ | ง. เหล็กตอกร่างแบบ  |

7. จากรูปคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าอะไร



- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| ก. เหล็กขีดร่างแบบ | ข. เหล็กเจาะนำศูนย์ |
| ค. เหล็กตอกนำศูนย์ | ง. เหล็กตอกร่างแบบ  |

8. เหล็กขีด มีปลายแหลมประมาณกี่องศา

- |          |          |
|----------|----------|
| ก. 10-15 | ข. 30-35 |
| ค. 40-45 | ง. 45-60 |

9. เหล็กตอกร่างแบบต่างจากเหล็กตอกนำศูนย์ ตรงกับข้อใด

- ใช้ตอกนำการสกัดร่อง
- ใช้ตอกนำศูนย์เพื่อเจาะ
- ใช้ตอกนำศูนย์เพื่อกลึงเกลียว
- ใช้ตอกร่างแบบตามเส้นบนชิ้นงาน

10. ในงานฝักฝีมือนี้อะไรไฮเกจเหมาะสำหรับใช้งานในข้อใด

- ใช้สำหรับร่างแบบวงกลม
- ใช้วัดความลึกของชิ้นงาน
- ใช้วัดขนาดรูในของชิ้นงาน
- ใช้สำหรับร่างแบบเพื่อขีดเส้นขนาน