

เอกสารประกอบการสอน


บทเรียน: ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

กลุ่มอาชีพเครื่องกลและยานยนต์

สาขาวิชาช่างยนต์

เรื่อง หลักการเชื่อมโลหะและประกอบชิ้นรูป

ผลิตภัณฑ์แผ่นโลหะเบื้องต้น



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนของชีวิต การทำความเข้าใจหลักการทั่วไปของงานอาชีพและการวิเคราะห์เบื้องต้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาใน สาขา สาขาวิชาช่างยนต์ บทเรียนนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงโครงสร้างพื้นฐานของงานอาชีพต่างๆ ที่ทักษะที่จำเป็น และกระบวนการวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริง ไม่ว่าคุณจะมีคามฝันที่จะเป็นผู้ประกอบการ นักพัฒนา นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลใด ๆ ก็ตาม การมีพื้นฐานความรู้ที่แข็งแกร่งในเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอาชีพที่คุณเลือก


สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ 1: ความรู้เบื้องต้นและความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า	1
1.1 การเชื่อมอาร์กไฟฟ้าคืออะไร	1
1.2 หลักความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า	1
1.3 ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย	2
บทที่ 2: เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ในงานเชื่อมไฟฟ้า	3
2.1 วงจรการเชื่อมไฟฟ้า	3
2.2 ลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ (SMAW Electrode)	3
2.3 อุปกรณ์เสริม	3
บทที่ 3: เทคนิคและขั้นตอนการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น	4
3.1 การเตรียมชิ้นงานและการปรับตั้งเครื่อง	4
3.2 การเริ่มต้นอาร์ก (Arc Striking)	4
3.3 ปัจจัยสำคัญในการควบคุมแนวเชื่อม	4
3.4 การจบแนวเชื่อมและการทำความสะอาด	4
บทที่ 4: ข้อบกพร่องในแนวเชื่อมที่พบบ่อย (Common Welding Defects)	5
4.1 ข้อบกพร่องในแนวเชื่อมที่พบบ่อย	5
4.2 การตรวจสอบแนวเชื่อมเบื้องต้น	5
อภิธานศัพท์	6
แบบฝึกทักษะ	9
คณะผู้จัดทำ	10

1. ความรู้เบื้องต้นและความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า

1.1 การเชื่อมอาร์กไฟฟ้าคืออะไร

การเชื่อมอาร์กไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม (Shielded Metal Arc Welding: SMAW) หรือที่เรียกกันติดปากว่า "การเชื่อมรูป" คือกระบวนการต่อโลหะให้ติดกันโดยใช้ความร้อนสูงที่เกิดจากการอาร์ก (Arc) ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงาน ความร้อนนี้จะหลอมละลายทั้งลวดเชื่อมและผิวของชิ้นงานให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน เกิดเป็นแนวเชื่อมเมื่อเย็นตัวลง



ภาพการเชื่อมอาร์กไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม

1.2 หลักความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า

ความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการปฏิบัติงานช่างทุกแขนง โดยเฉพาะงานเชื่อมซึ่งมีความเสี่ยงจากความร้อน, แสง, กระแสไฟฟ้า และควัน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ที่ต้องสวมใส่ทุกครั้ง

- หน้ากากเชื่อม (Welding Helmet) ป้องกันดวงตาและใบหน้าจากแสงอาร์กที่สว่างจ้า, รังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV), รังสีอินฟราเรด (IR) และสะเก็ดไฟ



- ชุดเอี๊ยมหนัง (Leather Apron) ป้องกันลำตัวและเสื้อผ้าจากการไหม้เนื่องจากสะเก็ดไฟและความร้อน



- ถุงมือหนัง (Leather Gloves) ป้องกันมือจากความร้อน, สะเก็ดไฟ และป้องกันไฟฟ้าดูด



- รองเท้านิรภัย (Safety Shoes) เป็นรองเท้าหัวเหล็กหุ้มส้น เพื่อป้องกันของหนักตกใส่เท้าและป้องกันไฟฟ้าดูด



1.3 ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

- ตรวจสอบสภาพเครื่องเชื่อมและสายไฟทุกครั้งก่อนใช้งาน
- ทำงานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อระบายควันที่เกิดจากการเชื่อม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัสดุไวไฟอยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
- ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนของวงจรเชื่อมด้วยมือเปล่า

สรุปท้ายบทที่ 1

การเชื่อมอาร์กไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่ใช้ความร้อนจากการอาร์กเพื่อหลอมโลหะ สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเริ่มงานคือการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย โดยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วน และปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ในงานเชื่อมไฟฟ้า

2.1 วงจรการเชื่อมไฟฟ้า

เพื่อให้เกิดการอาร์กได้ จะต้องมียังจรไฟฟ้าที่ครบสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย:

- เครื่องเชื่อม: ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าในอาคารให้เป็นกระแสและแรงดันที่เหมาะสมกับงานเชื่อม
- สายเชื่อมและคีมจับลวดเชื่อม: นำกระแสไฟฟ้าจากเครื่องไปยังลวดเชื่อม
- ลวดเชื่อม: เป็นตัวกลางให้เกิดการอาร์กและเป็นเนื้อโลหะที่เติมลงในแนวเชื่อม
- ชิ้นงาน: โลหะที่ต้องการเชื่อม
- สายดินและคีมจับสายดิน: ต่อจากเครื่องเชื่อมไปยังชิ้นงานเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลกลับครบวงจร

2.2 ลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ (SMAW Electrode)

ลวดเชื่อมมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน:

- แกนลวด (Core Wire): เป็นโลหะที่ใช้ทำแนวเชื่อม
- สารพอกหุ้ม (Flux): เป็นสารเคมีที่หุ้มแกนลวดไว้ มีหน้าที่สำคัญคือ: สร้างแก๊สปกคลุมบ่อหลอมละลาย ป้องกันอากาศจากภายนอกทำปฏิกิริยา สร้าง สแลก (Slag) ปกคลุมแนวเชื่อม ช่วยให้แนวเชื่อมเย็นตัวช้าลงและมีคุณสมบัติดีขึ้นช่วยให้การอาร์กสม่ำเสมอ

รหัสลวดเชื่อมที่ควรรู้จัก: E6013

ลวดเชื่อม E6013 เป็นที่นิยมสำหรับผู้เริ่มต้นและงานช่างทั่วไป เพราะเชื่อมง่ายและให้แนวเชื่อมสวยงาม

E = ลวดเชื่อมไฟฟ้า

60 = ทนแรงดึงได้ 60,000 ปอนด์/ตารางนิ้ว

1 = เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม

3 = ชนิดของสารพอกหุ้ม (เหมาะกับไฟ AC และ DC)

2.3 อุปกรณ์เสริม

ค้อนเคาะสแลก (Chipping Hammer): ใช้สำหรับเคาะสแลกที่เปราะและแข็งออกจากแนวเชื่อม
แปรงลวด (Wire Brush): ใช้ขัดทำความสะอาดแนวเชื่อมหลังเคาะสแลกออกแล้ว

สรุปท้ายบทที่ 2

การเชื่อมไฟฟ้าต้องอาศัยอุปกรณ์ในวงจรที่สมบูรณ์ ตั้งแต่เครื่องเชื่อมไปจนถึงคีมจับสายดิน วัสดุสิ้นเปลืองที่สำคัญคือ "ลวดเชื่อม" ซึ่งมีสารพอกหุ้มทำหน้าที่ปกป้องแนวเชื่อม การเลือกลวดเชื่อมให้เหมาะสมกับงานเป็นสิ่งจำเป็น และต้องมีอุปกรณ์เสริมเพื่อทำความสะอาดชิ้นงานหลังการเชื่อม

3. เทคนิคและขั้นตอนการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น

3.1 การเตรียมชิ้นงานและการปรับตั้งเครื่อง

- ทำความสะอาดชิ้นงาน: ขจัดสี สนิม คราบน้ำมัน หรือสิ่งสกปรกออกจากบริเวณที่จะเชื่อม
- ยึดชิ้นงาน: วางชิ้นงานบนโต๊ะเชื่อมและใช้คีมจับสายดินหนีบชิ้นงานให้แน่น
- ปรับกระแสไฟ (แอมป์): ตั้งค่ากระแสไฟบนเครื่องเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดของลวดเชื่อม (โดยทั่วไปมีคำแนะนำอยู่ข้างกล่องลวดเชื่อม)

3.2 การเริ่มต้นอาร์ก (Arc Striking)

มี 2 วิธีที่นิยม:

- วิธีขีด (Scratching): ขีดปลายลวดเชื่อมบนชิ้นงานในลักษณะคล้ายการจุดไม้ขีดไฟ
- วิธีเคาะ (Tapping): เคาะปลายลวดเชื่อมบนชิ้นงานเบาๆ ในแนวตั้ง แล้วยกขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างระยะอาร์ก



ภาพการเริ่มต้นอาร์ก

3.3 ปัจจัยสำคัญในการควบคุมแนวเชื่อม

การเชื่อมให้ได้แนวที่สวยงามและสมบูรณ์ ต้องควบคุม 3 สิ่งนี้ให้สัมพันธ์กัน: ระยะอาร์ก (Arc Length): คือระยะห่างระหว่างปลายลวดเชื่อมกับผิวชิ้นงาน ควรคงระยะไว้ที่ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร

มุมลวดเชื่อม (Travel Angle): คือมุมของลวดเชื่อมเทียบกับชิ้นงาน ควรเอียงทำมุมประมาณ 70-80 องศาในทิศทางที่จะเคลื่อนที่ไป

ความเร็วในการเคลื่อนที่ (Travel Speed): ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไป

3.4 การจบแนวเชื่อมและการทำความสะอาด

เมื่อสิ้นสุดแนวเชื่อม ให้ยกคีมจับลวดเชื่อมขึ้นเพื่อหยุดการอาร์กรอให้แนวเชื่อมเย็นตัวลงสักครู่ ใช้ค้อนเคาะสลักออก แล้วตามด้วยแปรงลวดขัดให้สะอาด

สรุปท้ายบทที่ 3

เทคนิคการเชื่อมที่ดีเริ่มต้นจากการเตรียมงานที่ถูกต้อง การเริ่มต้นอาร์กสามารถทำได้ทั้งวิธีขีดและวิธีเคาะ หัวใจของการควบคุมแนวเชื่อมคือการรักษาสมดุลของ ระยะอาร์ก, มุมลวดเชื่อม, และความเร็วในการเคลื่อนที่ ให้คงที่ตลอดการเชื่อม

4. ข้อบกพร่องในแนวเชื่อมที่พบบ่อย (Common Welding Defects)

4.1 ข้อบกพร่องในแนวเชื่อมที่พบบ่อย (Common Welding Defects)

รอยกัดแหง (Undercut): เป็นร่องลึกที่ขอบแนวเชื่อม เกิดจากการใช้กระแสไฟสูงเกินไป หรือเดินแนวเชื่อมเร็วเกินไป

แนวเชื่อมไม่สม่ำเสมอ: เกิดจากการควบคุมความเร็วหรือระยะอาร์กไม่คงที่

เม็ดโลหะกระเด็น (Spatter): มีสะเก็ดโลหะเกาะอยู่รอบๆ แนวเชื่อมมากเกินไป เกิดจากการใช้กระแสไฟสูงหรือระยะอาร์กยาวเกินไป

ตามด (Porosity): มีฟองอากาศหรือรูพรุนในเนื้อเชื่อม เกิดจากแนวเชื่อมไม่ได้รับการปกป้องจากแก๊สคลุมอย่างสมบูรณ์

4.2 การตรวจสอบแนวเชื่อมเบื้องต้น

การตรวจสอบที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดคือ การตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) โดยพิจารณาจาก

- ขนาดของแนวเชื่อม: มีความกว้างและความนูนสม่ำเสมอตลอดแนวหรือไม่?
- ลักษณะผิวของแนวเชื่อม: ผิวเรียบเป็นเกล็ดสวยงามหรือไม่?
- ความสมบูรณ์ของแนวเชื่อม: มีรอยกัดแหง รอยร้าว หรือตามดหรือไม่?
- ความสะอาด: มีเม็ดโลหะกระเด็นเกาะอยู่มากน้อยเพียงใด?

สรุปท้ายบทที่ 4

การรู้จักข้อบกพร่องในงานเชื่อม เช่น รอยกัดแหง หรือตามด ทำให้ช่างสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาได้ การตรวจสอบด้วยสายตาเป็นวิธีพื้นฐานในการประเมินคุณภาพของแนวเชื่อม โดยดูจากความสม่ำเสมอ ความสมบูรณ์ และความสะอาดของแนวเชื่อม

ศัพท์น่ารู้ : อภิธานศัพท์ (Glossary of Key Terms)

การเชื่อมอาร์กไฟฟ้า (Shielded Metal Arc Welding: SMAW): กระบวนการเชื่อมโลหะโดยใช้ความร้อนสูงที่เกิดจากการอาร์กกระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงาน เพื่อหลอมละลายโลหะให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน

การเชื่อมรูป: ชื่อเรียกติดปากของการเชื่อมอาร์กไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม (SMAW)

การอาร์ก (Arc): การปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านช่องว่างระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงาน ก่อให้เกิดความร้อนและแสงสว่างจ้า

แนวเชื่อม: รอยต่อของโลหะที่หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากการเชื่อมเย็นตัวลง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE): อุปกรณ์ที่สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายต่อร่างกายในระหว่างการปฏิบัติงาน

หมวกกอกเชื่อม (Welding Helmet): อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้าจากแสงอาร์ก รังสี UV, IR และสะเก็ดไฟ

รังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV): รังสีที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนัง

รังสีอินฟราเรด (IR): รังสีที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ก่อให้เกิดความร้อนสูง เป็นอันตรายต่อดวงตา

ชุดเอี๊ยมหนัง (Leather Apron): ชุดป้องกันลำตัวและเสื้อผ้าจากการไหม้จากสะเก็ดไฟและความร้อน

ถุงมือหนัง (Leather Gloves): ถุงมือสำหรับป้องกันมือจากความร้อน สะเก็ดไฟ และป้องกันไฟฟ้าดูด

รองเท้านิรภัย (Safety Shoes): รองเท้าหุ้มเหล็กหุ้มส้นสำหรับป้องกันของหนักตกใส่เท้าและป้องกันไฟฟ้าดูด

วัสดุไวไฟ: วัสดุที่สามารถติดไฟได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น กระดาษ ผ้า น้ำมันเชื้อเพลิง

วงจรเชื่อม: เส้นทางของกระแสไฟฟ้าที่ไหลจากเครื่องเชื่อมผ่านลวดเชื่อมไปยังชิ้นงาน และกลับสู่เครื่องเชื่อม

เครื่องเชื่อม (Welding Machine): อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายหลัก (ในอาคาร) ให้เป็นกระแสและแรงดันที่เหมาะสมสำหรับงานเชื่อม

สายเชื่อม (Welding Cable): สายไฟฟ้าที่ใช้ในการนำกระแสไฟฟ้าจากเครื่องเชื่อมไปยังคีมจับลวดเชื่อม

คีมจับลวดเชื่อม (Electrode Holder): อุปกรณ์ที่ใช้จับลวดเชื่อมและนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมไปยังลวดเชื่อม

ลวดเชื่อม (Electrode): วัสดุที่เป็นตัวกลางให้เกิดการอาร์ก และเมื่อหลอมละลายจะกลายเป็นเนื้อโลหะเติมในแนวเชื่อม

ชิ้นงาน (Workpiece): โลหะที่ต้องการทำการเชื่อมต่อกัน

สายดิน (Ground Cable): สายไฟฟ้าที่ใช้ต่อจากเครื่องเชื่อมไปยังชิ้นงาน เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลกลับสู่เครื่องเชื่อมครบวงจร

คีมจับสายดิน (Ground Clamp): อุปกรณ์ที่ใช้จับสายดินเข้ากับชิ้นงาน เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลกลับได้สะดวก

การอาร์ค (Arcing): การเกิดประกายไฟและควันจากการไหลของกระแสไฟฟ้าแรงสูงระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน ทำให้เกิดความร้อนสูงเพื่อหลอมละลายโลหะ

แกนลวด (Core Wire): ส่วนที่เป็นโลหะด้านในของลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ ซึ่งเมื่อหลอมละลายจะกลายเป็นเนื้อโลหะในแนวเชื่อม

สารพอกหุ้ม (Flux Coating): สารเคมีที่หุ้มแกนลวดเชื่อมไว้ มีหน้าที่หลากหลาย เช่น สร้างแก๊สปกคลุม สร้างสแลก และช่วยให้การอาร์คสม่ำเสมอ

สแลก (Slag): คราบของเสียที่เกิดขึ้นจากการหลอมละลายของสารพอกหุ้ม ซึ่งจะลอยขึ้นมาปกคลุมแนวเชื่อมหลังจากที่โลหะเย็นตัวลง

แนวเชื่อม (Weld Bead): รอยเชื่อมที่เกิดขึ้นจากการหลอมละลายของลวดเชื่อมและโลหะชิ้นงาน

ค้อนเคาะสแลก (Chipping Hammer): เครื่องมือที่ใช้สำหรับเคาะหรือสกัดสแลกที่แข็งตัวออกจากแนวเชื่อม

แปรงลวด (Wire Brush): เครื่องมือที่ใช้สำหรับขัดทำความสะอาดพื้นผิวแนวเชื่อม หลังจากที่ถูกเคาะสแลกออกแล้ว เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้าง

การเชื่อมไฟฟ้า (Electric Welding): กระบวนการเชื่อมโลหะโดยใช้ความร้อนจากกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการอาร์คระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน

ชิ้นงาน (Workpiece): วัตถุหรือโลหะที่จะทำการเชื่อม

คีมจับสายดิน (Ground Clamp): อุปกรณ์ที่ใช้หนีบชิ้นงานเพื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าในการเชื่อม

กระแสไฟ (Amperage/Amp): ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อม มีผลต่อการหลอมละลายของลวดเชื่อมและชิ้นงาน

ลวดเชื่อม (Welding Electrode/Rod): วัสดุเส้นเปลือยที่ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าและเป็นโลหะเติมในกระบวนการเชื่อม

การเริ่มต้นอาร์ค (Arc Striking): กระบวนการเริ่มต้นให้เกิดประกายไฟ (อาร์ค) ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานเพื่อเริ่มการเชื่อม

วิธีขีด (Scratching): เทคนิคการเริ่มต้นอาร์คโดยการขีดปลายลวดเชื่อมบนชิ้นงานคล้ายการขีดไม้ขีดไฟ

วิธีเคาะ (Tapping): เทคนิคการเริ่มต้นอาร์คโดยการเคาะปลายลวดเชื่อมบนชิ้นงานเบาๆ ในแนวตั้ง แล้วยกขึ้นอย่างรวดเร็ว

ระยะอาร์ค (Arc Length): ระยะห่างระหว่างปลายลวดเชื่อมกับผิวชิ้นงาน มีผลต่อความร้อนและการแทรกซึมของแนวเชื่อม

มุมลวดเชื่อม (Travel Angle): มุมของลวดเชื่อมเทียบกับชิ้นงานในทิศทางที่เคลื่อนที่ไป มีผลต่อรูปร่างและคุณภาพของแนวเชื่อม

ความเร็วในการเคลื่อนที่ (Travel Speed): ความเร็วในการเคลื่อนที่ของลวดเชื่อมไปตามแนวเชื่อม มีผลต่อขนาดและความสม่ำเสมอของแนวเชื่อม

แนวเชื่อม (Weld Bead): รอยเชื่อมที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานหลังจากทำการเชื่อม

สแลก (Slag): คราบออกไซด์หรือสารเคมีที่หลอมรวมตัวกันเป็นชั้นปกคลุมแนวเชื่อม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากอากาศ

ค้อนเคาะสแลก (Chipping Hammer): ค้อนที่ใช้เคาะเพื่อกำจัดสแลกออกจากแนวเชื่อม

แปรงลวด (Wire Brush): แปรงที่ใช้ขนแปรงเป็นลวดโลหะ สำหรับขัดทำความสะอาดแนวเชื่อม

แบบฝึกทักษะ (อัตนัย)

คำชี้แจง: ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้อย่างละเอียด

1. ความปลอดภัยในงานเชื่อม: อธิบายความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

.....
.....

2. เครื่องมือและอุปกรณ์: บอกส่วนประกอบของวงจรการเชื่อมและหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆ

.....
.....

3. ลวดเชื่อมไฟฟ้า: บอกความหมายของรหัสลวดเชื่อม E6013 และหน้าที่ของสารพอกหุ้ม

.....
.....

4. เทคนิคการเชื่อม: อธิบายปัจจัยสำคัญในการควบคุมแนวเชื่อม เช่น ระยะอาร์ก, มุมลวดเชื่อม, และความเร็วในการเคลื่อนที่

.....
.....

5. ข้อบกพร่องในงานเชื่อม: บอกลักษณะและสาเหตุของข้อบกพร่องที่พบบ่อย

.....
.....

เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกทักษะ (อัตร้อย)

รายละเอียดการประเมิน	คะแนนเต็ม (20 คะแนน)
1. ความปลอดภัยในงานเชื่อม อธิบายความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยได้ชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง	4
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ บอกส่วนประกอบของวงจรการเชื่อมและหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆได้ครบถ้วน	4
3. ลวดเชื่อมไฟฟ้า วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของงานอาชีพได้นำเชื่อถือ มีการระบุโอกาสและความท้าทายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน	4
4. เทคนิคการเชื่อม อธิบายปัจจัยสำคัญในการควบคุมแนวเชื่อม เช่น ระยะอาร์ก, มุมลวดเชื่อม, และความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง	4
5. ข้อบกพร่องในงานเชื่อม บอกลักษณะและสาเหตุของข้อบกพร่องที่พบบ่อย ได้ชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง	4
รวม	20

หมายเหตุ: การให้คะแนนจะพิจารณาจากความลึกซึ้งของการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับหลักการที่เรียน และความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อตอบคำถามได้อย่างสมเหตุสมผล

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายสุระศักดิ์ เพ็ญสุระ | ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 |
| 2. นายธีรพัฒน์ วิทย์บุญประคม | รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 |
| 3. นายสุระพล สอนเสนา | รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 |
| 4. นายเอกศักดิ์ จันทะกา | รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 |
| 5. นางผ่องพันธ์ แพงบุตดี | ผอ.กลุ่มนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลฯ |

ผู้จัดทำ

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายธีรพงษ์ วงษ์หนองหอย | ผอ.โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา |
| 2. นางสาวศุภจินันท์ ปาจารย์านนท์ | ผอ.โรงเรียนบ้านสงเปือย |
| 3. นายพุทธจักร ตีกา | ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุบลรัตน์ |
| 4. นางสาวนันทิยา นามเทพ | รอง ผอ.รร.โรงเรียนบ้านนาแก้นเหลียง |
| 5. นายจตุรพร มณีโนนโพธิ์ | รอง ผอ.รร.โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ |
| 6. นายชาติรี สีฟ้าเสน | รอง ผอ.รร.โรงเรียนบ้านวังยาว |
| 7. นางฤดีวรรณ รัตนพันธ์ | ครูโรงเรียนบ้านวังยาว |
| 8. นางสาวตีประภา จันทร์วิเศษ | ครูโรงเรียนบ้านวังยาว |
| 9. นางสาวสุมา ฮาดวิเศษ | ครูโรงเรียนบ้านสะอาด |
| 10. นางสาวคณิตา ทีทา | ครูโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ |
| 11. นางสาวจันทิมา บรรณวงษา | ครูโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ |
| 12. นางสาวนนทลี เพ็ญศักดิ์ | ครูโรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ |
| 13. นางสาวพรพิมล จันทร์อ่อน | ครูโรงเรียนบ้านหนองสระ |
| 14. นายสิทธิศักดิ์ จิตรเขม้น | ครูโรงเรียนบ้านศรีสุข |
| 15. นางจุฬาลักษณ์ สุนทรชัย | ครูโรงเรียนบ้านศรีสุข |
| 16. นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา | ครูโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ |
| 17. นางสาวปติตา ศรีไสว | ครูโรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ |
| 18. นางสาววริศรา ถาวงษ์กลาง | ครูโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว |

บรรณาธิการ

นางสาวกฤตमुख ฉืดทรัพย์

ศึกษานิเทศก์